




指示说明 | 技工室使用的抛光器械




技工室抛光器械建议使用方法





局部义齿/全口义齿
义齿用丙烯酸树脂





饰面, 贴面, 嵌体, 冠体
齿科用陶瓷





嵌体, 冠体, 桥体
贵金属



冠体, 桥体, 义齿基托
非贵金属合金



(基底)冠, 基台, 边缘
高性能陶瓷材料
诸如: 氧化锆、铸瓷等



预抛光 | 修形

抛光

高亮度抛光

最佳使用转速: \odot 6,000 rpm 如不遵守最大许可使用转速将增大安全风险!

产品颜色和产品本身可能会有修改。

通用抛光器械

贵金属合金/丙烯酸饰面树脂



9557



9558



9630



9559



9627



9554

用于低亮度抛光的通用抛光器械

金属合金



9584



9661



9678




9574



9575



9572



金刚砂修整石

593.000

心轴



326
020



326
030



310



329



329L



329A



303
050



305
050



305
080