


Guide | Polissoirs pour le laboratoire

Recommandations pour l'utilisation des polissoirs au laboratoire de prothèses




Vitesse de rotation optimale: \varnothing_{∞} 6.000 t/min. Le non-respect des vitesses maxi. indiquées conduit à un risque élevé pour la sécurité !

Sauf modification de produit ou couleur.

Céramique

Conditionnement par 100



Alliages précieux



Polissoirs universels



Pierre à dresser

593.000

Mandrins

